

Informe de Inspección Pre-Compra

GEELY NEW COOLRAY 1.5 AUT 2024 · Patente XXXX00 Plan Chequeo Pro



- ✓ 163 puntos de revisión ✓ Prueba en ruta ✓ Revisión mecánica ✓ Revisión estética ✓ Scanner ✓ Documentación
✓ Registro fotográfico

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

No recomendado

Se detectan fallas que comprometen la compra.

58%

Índice de condición

131

BUENO

4

REGULAR

5

MAL

15

NO APLICA

1

OBSERVACIONES

VEHÍCULO

Marca **GEELY**
Modelo **NEW COOLRAY 1.5 AUT**
Año **2024**
Patente **XXXX00**
Color **Blanco**
Kilometraje **33.947 km**
VIN **Oculto**
N° motor **Oculto**
Combustible **Bencina**
Transmisión **Automática**
Tracción **4x2**

CLIENTE E INSPECCIÓN

Cliente **Cliente**
RUT **Oculto**
Teléfono **Oculto**
Correo **Oculto**
Inspector **Joel Carrasco**
Lugar **Lampa, RM**
Se revisó en **Superficie**
Tipo de vía **Calle**
Velocidad máx. **97 km/h**
Marcha máx. **5**

Conclusión del inspector

Se realizó inspección pre-compra a GEELY NEW COOLRAY 1.5 AUT 2024, patente XXXX00 con 33.947 km, revisando 156 puntos (Chequeo Pro) en: documentación, exterior, motor, suspensión, tren delantero y frenos, sistema eléctrico y electrónico, interior, prueba en ruta.

Resumen por sistema

SISTEMA	PESO	✓	R	×	NA	!	NOTA	ESTADO
Documentación	10%	0	–	–	–	–	–	
Exterior	8%	12	1	–	1	1	96%	
Motor	25%	47	1	1	1	–	97%	
Suspensión, tren delantero y frenos	20%	21	–	–	5	–	100%	
Sistema eléctrico y electrónico	10%	6	–	1	–	–	86%	
Interior	7%	27	2	3	5	–	88%	
Prueba en ruta	20%	18	–	–	3	–	100%	

Índice de condición: promedio ponderado por sistema. Valor por punto: Bueno 100 · Observación 85 · Regular 60 · Mal 0, y se descuentan 6 puntos por cada Mal y 2 por cada Regular. Los puntos N/A no se consideran.

Hallazgos (10)

Mal Soportes de motor (visual y con presión)

Motor

Soporte de motor, lado, derecho, rotura en su estructura

Mal Scanner (códigos de falla y chequeo de sistemas)

Sistema eléctrico y electrónico

Módulo de airbags (ACU), 9 códigos activos Código Descripción Estado B120168 Detección de impacto frontal registrada Activo B120468 Detección de impacto lateral registrada Activo B121C52 Registro de choque bloqueado en módulo de airbags Activo B00011B Airbag conductor (delantero izq.): alta resistencia en circuito de disparo Activo B00021B Airbag pasajero (delantero der.): alta resistencia en circuito de disparo Activo B00281B Airbag lateral pasajero (der.): alta resistencia en circuito de disparo Activo B00291B Airbag de cortina pasajero (der.): alta resistencia en circuito de disparo Activo B00701B Pretensor cinturón conductor (izq.): alta resistencia en circuito de disparo Activo B00721B Pretensor cinturón pasajero (der.): alta resistencia en circuito de disparo Activo Control de estabilidad (ESC), 3 códigos históricos Código Descripción Estado C100F28 Sensor de velocidad rueda trasera izq.: señal fuera de rango Histórico C101028 Sensor de velocidad rueda trasera der.: señal fuera de rango Histórico C150E92 Freno de estacionamiento eléctrico en modo servicio (liberado) Histórico Módulo de carrocería (BCM), 4 códigos Código Descripción Estado B12B216 Batería baja en llave 1 Activo B12B316 Batería baja en llave 2 Histórico U015587 Pérdida de comunicación con tablero de instrumentos Histórico C161221 Presión baja neumático trasero izq. Histórico Transmisión (TCU), 1 código (el reporte lo muestra 2 veces; es el mismo) Código Descripción Estado P191481 Señal CAN del ESC inválida: estado del freno de estacionamiento eléctrico Histórico Total: 17 códigos en 4 módulos, 10 activos y 7 históricos. Scanner Mucar V6: el módulo de airbags registra detección de impacto frontal y lateral con registro de choque bloqueado, y fallas activas de alta resistencia en 6 circuitos de disparo (airbags y pretensores). El sistema de seguridad pasiva no estaría operativo. Se observan además fallas históricas en sensores de velocidad de ruedas traseras, posiblemente asociadas al mismo siniestro. Se recomienda no adquirir el vehículo sin diagnóstico y certificación del sistema SRS en servicio técnico oficial Geely.

Mal Luces y testigos del tablero apagados

Interior

Presencia testigo SRS (Airbags)

Mal Plásticos de airbag (sin cortes ni roturas)

Interior

Se observa aparente activación del airbag frontal del pasajero.

Mal Enfriamiento A/C

Interior

Comandos de climatización operativos; sin emisión de aire frío ni caliente.

Regular Estado de pintura

Exterior

Presenta raspones y rayas leves en parte frontal y trasera, juntas con piertas con arañazos.

- fallas activas de alta resistencia en 6 circuitos de disparo (airbags y pretensores). El sistema de seguridad pasiva no estaría operativo. Se observan además fallas históricas en sensores de velocidad de ruedas traseras, posiblemente asociadas al mismo siniestro. Se recomienda no adquirir el vehículo sin diagnóstico y certificación del sistema SRS en servicio técnico oficial Geely). Solicitar cotización en taller y considerar el costo en la negociación del precio.
3. Reparar o reemplazar a la brevedad: luces y testigos del tablero apagados (Presencia testigo SRS (Airbags)). Solicitar cotización en taller y considerar el costo en la negociación del precio.
4. Reparar o reemplazar a la brevedad: plásticos de airbag (sin cortes ni roturas) (Se observa aparente activación del airbag frontal del pasajero). Solicitar cotización en taller y considerar el costo en la negociación del precio.
5. Reparar o reemplazar a la brevedad: enfriamiento a/c (Comandos de climatización operativos; sin emisión de aire frío ni caliente). Solicitar cotización en taller y considerar el costo en la negociación del precio.
6. Programar revisión a corto plazo: estado de pintura (Presenta raspones y rayas leves en parte frontal y trasera, juntas con pintas con arañazos).
7. Programar revisión a corto plazo: ruidos o anomalías en compresor de a/c (Compresor en funcionamiento, pero sin accionar el funcionamiento, ya que se encuentra sin el gas que lo acciona. Se recomienda al cliente revisión de el instrumento para garantizar funcionalidad).
8. Programar revisión a corto plazo: comandos de calefacción y a/c (Comandos de climatización operativos; sin emisión de aire frío ni caliente).
9. Programar revisión a corto plazo: herramientas del vehículo.
10. Tener en consideración: parachoques (Parachoques delantero presenta un leve descuadre en relación al tapabarro).
11. Realizar mantención del sistema de frenos (pastillas, discos y líquido) antes de un uso intensivo del vehículo.
12. Evaluar el reemplazo de neumáticos y realizar alineación y balanceo.
13. Consultar el historial de siniestros del vehículo (aseguradora o informe de choques) por las zonas repintadas o reparadas.
14. Verificar historial de mantención de la transmisión (cambio de aceite de caja).
15. Verificar con la marca el historial de manteniones y las campañas de seguridad (recalls) pendientes para el VIN del vehículo.
16. Realizar la transferencia de forma segura con AutoClave Motors: contrato con firma digital y certificado de anotaciones vigentes incluido.

Informacion importante:

Luego de las conversaciones sostenidas con el cliente comprador, este manifiesta conocer los antecedentes y observaciones detallados previamente, declarando comprender que el estado y uso del vehículo forman parte de las condiciones de la operación y que el valor de venta guarda relación con dichas observaciones.

Por nuestra parte, **no recomendamos la adquisición del vehículo desde una perspectiva comercial**. No obstante, si ambas partes acuerdan concretar la operación bajo un precio que consideren acorde a las condiciones informadas, dicha decisión y sus efectos serán de exclusiva responsabilidad de las partes intervinientes.

Códigos de falla · Scanner

Equipo: Scanner multimarca bidireccional Mucar V6

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ESTADO
B120168	Detección de impacto lateral registrada Activo	Activo
B120468	Detección de impacto lateral registrada Activo	Activo
B121C52	Registro de choque bloqueado en módulo de airbags Activo	Activo
B00011B	Airbag conductor (delantero izq.): alta resistencia en circuito de disparo Activo	Activo
B00021B	Airbag pasajero (delantero der.): alta resistencia en circuito de disparo Activo	Activo
B00281B	Airbag lateral pasajero (der.): alta resistencia en circuito de disparo Activo	Activo
B00291B	Airbag de cortina pasajero (der.): alta resistencia en circuito de disparo Activo	Activo
B00701B	Pretensor cinturón conductor (izq.): alta resistencia en circuito de disparo Activo	Activo
B00721B	Pretensor cinturón pasajero (der.): alta resistencia en circuito de disparo Activo	Activo

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ESTADO
C100F28	Sensor de velocidad rueda trasera izq.: señal fuera de rango Histórico	Histórico
C101028	Sensor de velocidad rueda trasera der.: señal fuera de rango Histórico	Histórico
C150E92	Freno de estacionamiento eléctrico en modo servicio (liberado) Histórico	Histórico
B12B216	Batería baja en llave 1 Activo	Activo
B12B316	Batería baja en llave 2 Histórico	Histórico
U015587	Pérdida de comunicación con tablero de instrumentos Histórico	Histórico
C161221	Presión baja neumático trasero izq. Histórico	Histórico
C161221	Presión baja neumático trasero izq. Histórico	Histórico
P191481	Señal CAN del ESC inválida: estado del freno de estacionamiento eléctrico Histórico	Histórico

Mediciones

Voltaje batería (V)	12,48
Carga alternador (V)	14,50
Temp. salida A/C (°C)	20
Nº de llaves	2
Última mantención (km)	30.000
Km leído en módulos (scanner)	33.942
Módulo leído	BCM
Refrigerante: voltaje (V)	0,26
Líquido de frenos: humedad (%)	0,25
Neumático del. der. (mm)	8
Neumático del. izq. (mm)	8
Neumático tras. der. (mm)	7
Neumático tras. izq. (mm)	7
Neumático repuesto (mm)	8
Espesor pintura / zonas repintadas	No tiene zonas con masilla ni repintadas.

Registro fotográfico

Exterior



Exterior



Exterior



Exterior



Exterior



Exterior



Exterior



Exterior



Exterior



Exterior

 Motor



Motor



Motor



Motor




Motor

 Suspensión, tren delantero y frenos




Suspensión, tren delantero y frenos



Suspensión, tren delantero y frenos




Suspensión, tren delantero y frenos



Sistema eléctrico y electrónico




Sistema eléctrico y electrónico



Sistema eléctrico y electrónico




Sistema eléctrico y electrónico




Sistema eléctrico y electrónico



Sistema eléctrico y electrónico



Sistema eléctrico y electrónico



Sistema eléctrico y electrónico


Interior



Interior



Interior



Interior



Interior



Interior



Interior

Checklist completo · 163 puntos

DOCUMENTACIÓN	
1. Padrón / inscripción a nombre del vendedor	—
2. Permiso de circulación vigente	—
3. Revisión técnica y gases vigentes	—
4. SOAP vigente	—
5. Certificado de anotaciones vigentes (sin prendas ni embargos)	—
6. VIN y N° de motor coinciden con documentos	—
7. Libro o registro de mantenciones	—

EXTERIOR	
1. Apertura, cierre y cuadratura de puertas	✓
2. Latas / carrocería	✓
3. Estado de pintura <i>Presenta raspones y rayas leves en parte frontal y trasera, juntas con puestas con arañazos.</i>	R
4. Parachoques <i>Parachoques delantero presenta un leve descuadre en relación al tapabarro</i>	!
5. Parabrisas	✓
6. Espejos laterales	✓
7. Dado de seguridad	NA
8. Vidrios de puertas	✓
9. VIN visual en chasis	✓
10. Patentes (estado, fijación y legibilidad)	✓
11. Grabado de patentes en vidrios y espejos	✓
12. Molduras e insignias	✓
13. Ópticos y focos	✓
14. Antena	✓
15. Alarma	✓

MOTOR	
1. Ruidos en caja de cambios	✓
2. Ruido rodamiento de empuje	✓
3. Fugas de agua en mangueras de radiador	✓
4. Fuga y óxido en tapa depósito radiador	✓
5. Fuga y óxido en tapa depósito de agua	✓
6. Fugas y óxido en carcasa termostato	✓
7. Fuga en mangueras de calefacción	✓
8. Fugas y óxido en sellos de agua de motor	✓
9. Fugas de aceite en tapa de válvulas	✓
10. Fugas de aceite en retén de distribución	✓
11. Fugas de aceite en cárter	✓
12. Tapa de aceite libre de agua	✓
13. Fugas de aceite en diferencial	✓
14. Fuga de líquido de frenos	✓
15. Fuga de líquido hidráulico	✓

16. Fuga de líquido limpiaparabrisas	✓
17. Correa de dirección	✓
18. Correa de A/C	✓
19. Correa de alternador	✓
20. Nivel de aceite	✓
21. Nivel de refrigerante	✓
22. Calidad del líquido refrigerante (prueba con multímetro)	✓
23. Ruidos de golpe valvular o taqués	✓
24. Chillidos en correas	✓
25. Ruidos de bomba de agua	✓
26. Ruidos en bomba de dirección hidráulica	✓
27. Ruidos en rodamientos varios	✓
28. Fugas de agua en radiador de calefacción	✓
29. Fugas en mangueras de agua	✓
30. Ruidos en rodamiento de alternador	✓
31. Fugas y óxido en radiador	✓
32. Fugas y óxido en bomba de agua	✓
33. Ruidos de fuga de escape	✓
34. Ruidos de fuga de aire	✓
35. Fugas de aceite en retén de cola caja de cambios	✓
36. Fugas de aceite en filtro de aceite	✓
37. Depósito de agua sin presencia de aceite	✓
38. Ruidos de golpeteo de motor	✓
39. Fugas y óxido en tapa de termostato	✓
40. Fugas de aceite en empaquetadura de culata	✓
41. Ruidos en distribución (y registro de cambio por fecha/km)	✓
42. Nivel de líquido de frenos	✓
43. Calidad del líquido de frenos (% de humedad)	✓
44. Nivel de líquido hidráulico	✓
45. Humo de escape (negro, blanco o azul)	✓
46. Fugas de escape	✓
47. Soportes de motor (visual y con presión) <i>Soporte de motor, lado, derecho, rotura en su estructura</i>	✗
48. Golpeteo de inyectores (motores diésel)	NA
49. Empaquetaduras, juntas y sellantes (sin manipulación)	✓
50. Ruidos o anomalías en compresor de A/C <i>Compresor en funcionamiento, pero sin accionar el funcionamiento, ya que se encuentra sin el gas que lo acciona. Se recomienda al cliente revisión de el instrumento para garantizar funcionalidad.</i>	R

SUSPENSIÓN, TREN DELANTERO Y FRENOS	
1. Zumbido en rodamientos de masa traseros	✓
2. Paquetes de resortes (sin quiebres ni bujes rotos)	NA
3. Barras de torsión y fugas en diferencial trasero	NA
4. Crucetas de cardán	NA
5. Cardán (juego en el muñón)	NA

7. Desgaste de pastillas de freno	✓
8. Pasadores de caliper delanteros	✓
9. Pasadores de caliper traseros	✓
10. Fuga de líquido de freno por flexibles	✓
11. Terminales de dirección	✓
12. Neumáticos (profundidad, desgaste parejo, roturas, grietas, clavos)	✓
13. Cazoletas	✓
14. Amortiguadores (humedad y rebote)	✓
15. Discos de freno	✓
16. Espirales	✓
17. Fuga de líquido de freno por niples	✓
18. Cable sensor ABS	✓
19. Sensores de pastillas delanteros	✓
20. Sensores de pastillas traseros	✓
21. Fuelles de caja de dirección	✓
22. Bujes de bandejas	✓
23. Fuelles de homocinéticas	✓
24. Rótulas de bandejas	✓
25. Bandejas	✓
26. Zumbido en rodamientos de masa delanteros	✓

SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	
1. Carga del alternador	✓
2. Alarma (sonido y cierres)	✓
3. Fusibles	✓
4. Motor de partida (5 a 6 arranques)	✓

5. Scanner (códigos de falla y chequeo de sistemas)	✗
Módulo de airbags (ACU), 9 códigos activos Código Descripción Estado B120168 Detección de impacto frontal registrada Activo B120468 Detección de impacto lateral registrada Activo B121C52 Registro de choque bloqueado en módulo de airbags Activo B00011B Airbag conductor (delantero izq.): alta resistencia en circuito de disparo Activo B00021B Airbag pasajero (delantero der.): alta resistencia en circuito de disparo Activo B00281B Airbag lateral pasajero (der.): alta resistencia en circuito de disparo Activo B00291B Airbag de cortina pasajero (der.): alta resistencia en circuito de disparo Activo B00701B Pretensor cinturón conductor (izq.): alta resistencia en circuito de disparo Activo B00721B Pretensor cinturón pasajero (der.): alta resistencia en circuito de disparo Activo Control de estabilidad (ESC), 3 códigos históricos Código Descripción Estado C100F28 Sensor de velocidad rueda trasera izq.: señal fuera de rango Histórico C101028 Sensor de velocidad rueda trasera der.: señal fuera de rango Histórico C150E92 Freno de estacionamiento eléctrico en modo servicio (liberado) Histórico Módulo de carrocería (BCM), 4 códigos Código Descripción Estado B12B216 Batería baja en llave 1 Activo B12B316 Batería baja en llave 2 Histórico U015587 Pérdida de comunicación con tablero de instrumentos Histórico C161221 Presión baja neumático trasero izq. Histórico Transmisión (TCU), 1 código (el reporte lo muestra 2 veces; es el mismo) Código Descripción Estado P191481 Señal CAN del ESC inválida: estado del freno de estacionamiento eléctrico Histórico Total: 17 códigos en 4 módulos, 10 activos y 7 históricos. Scanner Mucar V6: el módulo de airbags registra detección de impacto frontal y lateral con registro de choque bloqueado, y fallas activas de alta resistencia en 6 circuitos de disparo (airbags y pretensores). El sistema de seguridad pasiva no estaría operativo. Se observan además fallas históricas en sensores de velocidad de ruedas traseras, posiblemente asociadas al mismo siniestro. Se recomienda no adquirir el vehículo sin diagnóstico y certificación del sistema SRS en servicio técnico oficial Geely.	
6. Kilometraje en módulos vs tablero	✓
7. Carga de batería	✓

INTERIOR	
1. Llaves (controles y apertura)	✓
2. Arranque de motor	✓
3. Luces y testigos del tablero apagados Presencia testigo SRS (Airbags)	✗
4. Vibración en ralentí (bujías, bobinas, cables)	✓
5. Plásticos de airbag (sin cortes ni roturas) Se observa aparente activación del airbag frontal del pasajero.	✗
6. Dirección (a tope, ruidos, vibraciones o golpes)	✓
7. Ruidos de embrague	NA
8. Dureza de pedal de embrague	NA
9. Capota eléctrica (convertibles)	NA
10. Corte de embrague (muy arriba o muy abajo)	NA
11. Sunroof	✓
12. Pedal de freno (que no se vaya a fondo)	✓
13. Pedal de acelerador (respuesta sin fallas)	✓
14. Kilometraje	✓
15. Bocina	✓
16. Cierre centralizado	✓
17. Alzavidrios eléctricos	✓
18. Espejos eléctricos	✓
19. Señalizadores	✓

20. Comandos de calefacción y A/C <i>Comandos de climatización operativos; sin emisión de aire frío ni caliente.</i>	R	2. Indicadores del tablero (odómetro, velocímetro, testigos, temperatura)	✓
21. Luces	✓	3. Control de velocidad cruceo	✓
22. Controles al volante	✓	4. Balanceo	✓
23. Eyectores de agua delanteros y traseros	✓	5. Caja de cambios (pasos suaves, sin asperezas ni ruidos)	✓
24. Limpiaparabrisas	✓	6. Embrague (corte, ruidos de pedal o rodamiento, patinaje)	NA
25. Radio / multimedia (USB, Bluetooth, emisoras)	✓	7. Ruidos de dirección (bomba, homocinéticas, terminales, rodamientos)	✓
26. Calefacción	✓	8. Frenos (chillidos, raspado, vibración, pedal esponjoso)	✓
27. Enfriamiento A/C <i>Comandos de climatización operativos; sin emisión de aire frío ni caliente.</i>	✗	9. Temperatura de motor (indicador al centro, sin testigos)	✓
28. Herramientas del vehículo	R	10. Humo notorio	✓
29. Botiquín	✓	11. Ruidos de escape (catalítico, escape suelto o soportes)	✓
30. Estado general interior	✓	12. Ruidos de carrocería	✓
31. Tapices	✓	13. Ruidos de suspensión y tren delantero	✓
32. Freno de mano (4 a 6 dientes)	NA	14. Cremallera de dirección (sin juego ni crujidos)	✓
33. Sensores de estacionamiento	✓	15. Turbo (carga adecuada, sin ruidos ni soplido)	✓
34. Cámara de retroceso	✓	16. Ruidos de crucetas, diferencial o cardán	NA
35. Correderas de asientos (manual o eléctrico)	✓	17. Motor (pérdida de potencia, golpeteo, tirones)	✓
36. Cinturones de seguridad	✓	18. Funcionamiento 4WD (manual y automático)	NA
37. Neumático de repuesto	✓	19. Cambios automáticos (según velocidad, sin tirones)	✓
PRUEBA EN RUTA		20. Ruidos de correas	✓
1. Alineación	✓	21. Eficacia de frenos (ABS o convencional)	✓
Joel Carrasco Inspector · AutoClave Motors		Cliente Recibí conforme	

Este informe refleja el estado del vehículo al momento de la inspección, realizada de forma visual, auditiva, con prueba en ruta y diagnóstico electrónico, sin desarme de componentes. No constituye garantía sobre fallas ocultas, intermitentes o que se manifiesten con posterioridad. Se recomienda verificar con la marca el historial de manteniones y la realización de campañas de seguridad (recalls).

Folio **AC-XXXX** · Emitido el 2 de octubre de 2026 a las 9:02 p. m.

